

ЗАТВЕРДЖЕНО
ФОП Віткович М.І.

(назва посади керівника суб'єкта
господарювання, який проводив технічне
обстеження об'єкта.

М.І. Віткович

його підпис, прізвище (для юридичних осіб)

№ 4459790/25 16.07.2025 року

М. П. (за наявності)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК З ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Будівля гуртожитку за адресою: Львівська область, Турківський р-н., м. Турка, вул.
Січових Стрільців, 52

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Турківський професійний коледж»

1. Підстава та обґрунтування проведення технічного обстеження

Роботи з технічного обстеження: Будівля гуртожитку за адресою: Львівська область,
Турківський р-н., м. Турка, вул. Січових Стрільців, 52
проводився з метою встановлення відповідності об'єкту будівлі та приміщення щодо доступності
осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення

Виконавець проводить технічне обстеження відповідно до кваліфікаційного сертифікату
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів
архітектури, - експерта з технічного обстеження будівель та споруд: серія АЕ № 002792 виданого
10 жовтня 2013 р. Атестаційною архітектурно – будівельною комісією міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

2. Підстава проведення обстеження

Відповідно до звернення (Експертний висновок зроблений на основі звернення)

3. Загальні характеристики та призначення об'єкта обстеження

Об'єкт розташований за адресою :

Львівська область, Турківський р-н., м. Турка, вул. Січових Стрільців, 52

Класифікація об'єктів згідно з державним класифікатором будівель та споруд ДК018-2000
затвердженим наказом Держстандарту України від 17.08.2000 р № 507-1264 код СРС 52126
(Будівлі лікарень та оздоровчих закладів)

Рельєф ділянки рівний

4. Результати технічного обстеження

Обстеження Н Будівля гуртожитку за адресою: Львівська область, Турківський р-н., м.
Турка, вул. Січових Стрільців, 52 проводилось на основі звернення., виконав позачергове
обстеження приміщень з метою встановлення доступності будівлі та приміщень, виходів і шляхів
руху будівлі та приміщень, в яких суб'єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил
ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»

5. Висновок

На підставі проведеного технічного обстеження Будівля гуртожитку за адресою: Львівська
область, Турківський р-н., м. Турка, вул. Січових Стрільців, 52

встановлено доступність будівлі та приміщення відповідно до будівельних норм та підтверджено
наявність необхідних умов доступності будівлі та приміщень, виходів і шляхів руху для осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил
ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»

Експерт з технічного обстеження
будівель і споруд

М.П.

Віткович М.І.



ЗАТВЕРДЖЕНО

ФОП Віткович М.І.

(підпис посади керівника суб'єкта господарювання, який проводив технічне обстеження об'єкта, М.І. Віткович (для юридичних осіб)

№ 137-99199/77/24 01.07.2024 року

М. П. (за наявності)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК З ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
Будівля (Турківського професійного ліцею) за адресою: 82500, Україна, Львівська обл., місто Турка, вулиця Молодіжна, будинок, 39

ТУРКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ

1. Підстава та обґрунтування проведення технічного обстеження
2. Будівля (Турківського професійного ліцею) за адресою: 82500, Україна, Львівська обл., місто Турка, вулиця Молодіжна, будинок, 39

проводився з метою встановлення відповідності об'єкту будівлі щодо доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення

Виконавець проводить технічне обстеження відповідно до кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури, - експерта з технічного обстеження будівель та споруд: серія АЕ № 002792 виданого 10 жовтня 2013 р. Атестаційною архітектурно – будівельною комісією міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

2. Підстава проведення обстеження

Відповідно до звернення (Експертний висновок зроблений на основі звернення)

3. Загальні характеристики та призначення об'єкта обстеження

Об'єкт розташований за адресою :

82500, Україна, Львівська обл., місто Турка, вулиця Молодіжна, будинок, 39

Класифікація об'єктів згідно з державним класифікатором будівель та споруд ДК018-2000 затвердженим наказом Держстандарту України від 17.08.2000 р № 507-1264 код СРС 52126 (Будівлі лікарень та оздоровчих закладів)

Рельєф ділянки рівний

4. Результати технічного обстеження

Обстеження Будівля (Турківського професійного ліцею) за адресою: 82500, Україна, Львівська обл., місто Турка, вулиця Молодіжна, будинок, 39

проводилось на основі звернення., виконав позачергове обстеження приміщень з метою встановлення доступності будівлі та приміщень, виходів і шляхів руху будівлі та приміщень, в яких суб'єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»

5. Висновок

На підставі проведеного технічного обстеження Будівля (Турківського професійного ліцею) за адресою: 82500, Україна, Львівська обл., місто Турка, вулиця Молодіжна, будинок, 39 встановлено доступність будівель та приміщень відповідно до будівельних норм та підтверджено наявність необхідних умов доступності будівлі та приміщень, виходів і шляхів руху для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»

Експерт з технічного обстеження
будівель і споруд

М.П.

Віткович М.І.

